

---

Fitting instructions

---

Make: Infiniti

---

FX 30; 05/2010->

---


FX 37; 10/2008->

---

FX 50; 10/2008->


---


Type: 5509















© 550970/02-02-2012/1


© 550970/02-02-2012/18





© 550970/02-02-2012/3





NL.

\* Thule is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB.

**NOTE:**

\* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

## All measurements are in mm!

\* Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D.

**HINWEISE:**

\* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.

Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.

\* Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.

\* Thule haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F,

\* Thule décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S.

\* Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK.

\* Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejttolkning af den medfølgende montagevejledning.

E.

\* Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.





I.

\* Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.


PL.

\* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia

© 550970/02-02-2012/5











© 550970/02-02-2012/14







\* Theile ei ole vastusse välitunnimisesta, joka on suoraan täi spässuroaraan alihetkutut väärästä aseenkuunkesesta samoin kuiin sopiaamattomineen työkau- ja liinideidren kätzotsta seka kyselisteen aseenmuusohjelien välittimulikinnaasta. CZ.

\* Společnost Theile neodpovídá za první a následující způsobné metód montáži a prostředků než uvedenych a nesprávnym pocho- vagy közvetett módon közvetkező karrierrel. Ez vonalakozik a nem megl- esz közvetlen vezetőszámok használata, a leírtakból eltérő műszerek és címen hennapánharo motraka, B Tom hincé motronopasahra hemoxoxylánum címen. \* Újhegyet 33 yámapé, ábraünnepi námapálm nni kocbehpm círej- címpa. Theile neodpovídá a nem megfelelő szerelesből közvetlen hennapánharo motraka, B Tom hincé motronopasahra hemoxoxylánum címen. \* Újhegyet 33 yámapé, ábraünnepi námapálm nni kocbehpm círej- hinni to motraky.

















© 550970/02-02-2012/7







© 550970/02-02-2012/12





© 550970/02-02-2012/9



© 550970/02-02-2012/10



**Template 5509**  
Place on outside bumper

